

### LEGENDA

Muretto d'attico da risanare	
Muretto d'attico risanato	
Zona del Giunto	
ZONE DI RISTAGNO	
Zona di distacco della pavimentazione	
ZONE AMMATTONATE	
ZONE IN BATTUTO CEMENTIZIO	



**COMUNE DI PALERMO**

Progetto esecutivo per il risanamento dell'immobile sito in Palermo Via della ferrovia 10/c/d Finalizzato alla eliminazione ai pericoli per la incolumità pubblica e privata

tavola	02	scala	1:100	data	18/04/12	revisione	
<b>TERRAZZA - DISSESTI</b>							

**LA PROPRIETA'**  
Fondo Pensioni della C.C.R.V.E. Per le Province Siciliane Palermo

**IL TECNICO**  
dott. ing. Riccardo Farina

VISTI E PARERI